

Puulattioiden lakkaaminen kirkkaalla liuoteohenteisella lakalla



1. Kostuta pinnat kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut kevyesti pois hiontapaperilla. Poista hiontapöly nihkeällä mopilla tai pölynimurilla.

Tarvittavat välineet:



[Hiontapaperi](#)



[Pölynimuri](#)



2. Kittaa mahdolliset pienet kolot ja naarmut Spakkeli Puukitin puulajia vastaavalla sävyllä. Paikkaa lautoilattioiden isommat raot puukiiloilla.

Tarvittavat välineet:



[Teräslasta](#)

Tuotevaihtoehdot:



[Spakkeli](#)
[puukitti](#)



3. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly nihkeällä mopilla tai pölynimurilla.


Tarvittavat välineet:



[Hiontapaperi](#)



[Pölynimuri](#)



4. Pohjalakkaa 1-2 kertaa n. 20 % Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla kiiltävällä tai puolikiiltävällä Unica Superilla. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly. Tee sekä pohja- että pintalakkaukset siveltimellä.

Tarvittavat välineet:



[Lattiasivellin](#)



[Luonnonharjas](#)

		 Hiontapaperi
	5. Pintalakkaa 1-2 kertaa 0-20 % Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla kiiltävällä tai puolikiiltävällä Unica Superilla tai ohentamattomalla puolihimmeällä Unica Superilla. Hio pinta tarvittaessa kevyesti käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly. Tuotevaihtoehdot:   Unica Super uretaanialkydil Unica Super uretaanialkydil	Tarvittavat välineet:  Lattiasivellin  Luonnonharjas  Hiontapaperi Tuotevaihtoehdot:    Unica Super uretaanialkydil Unica Super uretaanialkydil Unica Super uretaanialkydil
	6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. Tuotevaihtoehdot:  Pensselipesu	

Huomioitavaa

Huomaa, että Unica Super imeytyy kitattuihin kohtiin eri tavalla kuin muuhun ympäröivään pintaan, jolloin lopullisesta väristä saattaa tulla epätasainen.
Pölynpoistoon soveltuu ainoastaan teollisuusimuri.