

POLYMENT 9001 AKRYYLIMAALI JA POLYMENT 9004 ELASTINEN AKRYYLIMAALI**Huoltomaalaus**

Pinnoitteen ikääntymistä on tarpeen seurata. Merkittävimmät rasitukset ovat auringon valo ja esimerkiksi korkeissa rakennuksissa tuulen eroosiovaikutus.

Tarkastukset tulisi aloittaa n. 10 vuoden kuluttua pinnoituksesta. Pinnoitusväli on n. 15 vuotta, kun pinnoitus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tällöin huoltopinnoituksella jatketaan rakenteen suojaa vaurioitumista vastaan. Huoltomaalaus voidaan tehdä myös ulkonäkösyistä, pinnoite likaantunut tai vaurioitunut mekaanisen rasituksen ansiosta.

Huoltomaalattavat pinnat pestään vedellä 80 barin paineella. Kun pinta on kuivunut, se maalataan ohentamattomalla maalilla. Yleensä yksi maalauskerro on riittävä. Polymert 9001 akryylimaalia voidaan huoltomaalata myös Polymert 9004 Elastisella akryylimaalilla. Polymert 9004 elastista akryylimaalia ei voida huoltomaalata Polymert 9001:llä. Molemmat pinnoitteet ovat erittäin hyvin vesihöyryä läpäiseviä. Siksi huoltomaalaus voidaan suorittaa useamman kerran rakenteen kosteusteknisen toiminnan kärsimättä. Viittä päällemaalauskerroa voidaan pitää vielä hyvin toimivana.

Töiherrysten poisto

Spraymaalit ja tussivärit imeytyvät akryylimaaliin. Niitä ei voi kokonaan poistaa kemiallisesti, mutta töiherryksiä voidaan häivyttää pyyhkimällä pintaa esimerkiksi tärpättiin kastetulla rätillä. Tämä kuitenkin kuluttaa akryylimaalia ja käsitelty alue tulee huoltopinnoittaa. Päällemaalausella poistuvat myös mahdolliset töiherrysten varjot.

maxit Oy Ab

Postiosoite
PL 70
00381 Helsinki

Katuosoite
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

Puhelin
010 44 22 00
www.maxit.fi

Telekopio
010 44 22 295

Kotipaikka
Kärkölä

Y-tunnus
0956747-6
Kmrno 580.513

Pankki
Sampo Pankki Oyj
800019-70249406